



GA	A	A1	A2	B	C	C1	C2		D	D1	E	F	G	H
							min.	max.						
1/8	80	77	78	46	20	42	8	15,5	36	70	4,3	28	8,8	23
1/4	100	95	98	60	20	42	11	22,5	36	70	5,3	35	11,5	30
1/2	130	124	100	80	-	-	28	35	-	-	6,4	49	15	38

GA	I	L	L1	L2	M	N	O	P	P2	Q	R		S	TA	U
											N.O.	N.C.			
1/8	6	162	100	112	31	10	9	124	60	36	23	18	23	32	16
1/4	6	188	100	130	40	10	9	152	83	46	30	25,5	30	40	20
1/2	10	238	-	-	50	-	-	180	145	63,3	40	30	40	50	25